



DETETOR DE FISSURAS

REF: VMD139

CARACTERÍSTICAS

Kit que permite identificar e facilita a "todos os defeitos possíveis de forja ou solda de elementos de metal sem efeitos destrutivos sobre superfícies e com uma qualidade efectiva do 'controle. E 'consiste em três produtos que devem ser usados simultaneamente para detectar a soldadura aberturas, poços, fissuras de fadiga e áreas porosas.

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO :

- 1). Retire a gordura e limpe toda a superfície a ser verificada usando VMD137.
- 2). Aplicar uma camada fina sobre a superfície do componente de VMD 138 e espere 15 - 20 minutos para permitir que o líquido penetre.
- 3). Retire o excesso usando o VMD 137 e deixe a superfície secar.
- 4). Finalmente, utilize o VMD 139 e deixe atuar por alguns minutos. Neste ponto, onde existem defeitos, formarão vestígios vermelhos que permitem a visualização do defeito e posterior reparação.



CAIXA
12 UND



EMBALAGEM DE
400 ML



COR
-



OBS
CÓDIGO DE BARRAS
8032727742606